



Kjøbenhavn F., d. 3¹ Maj 1917
Peter Bangsvej 34.

M/s Hasstrup Glasværk

Nørrevoldgade 12

Bemærkningerne til Aalborg Glasværks Forsegnelse over Former.

Klapforme og Cylindereforme er jo næsten altid i fast Tret, hvorfor det er nok at skrive Klapform eller Cylindereform og kun tilføje "uden Tret", hvis dette er Tilfældet.

Vandkasseforme er jo altid Cylindereforme hvorfor det er tilstrækkeligt at betegne saadanne med "Vandkasse".

Da alle Former til Centraltrit saavidt vides er 3 klap-
pet (hvorved antagelig forståes Klapform 7: 2 Klapper
og 1 Bund), er Betegnelsen Centraltrit tilstrækkeligt.

Hvad der menes med "Klapform y til Tret" vides ikke, med mindre det er de Former, vi kalder for
"i Hvidtglas tret" (med Hængsler i Siden og Bunden
løs eller fastbriddende paa Bundpladen.)

Hvad der menes med langt Tret vides ikke,
idet vi gaar ud fra at det ikke er Centraltrit.

Det er rigtigt, at sætte alle Former, hvorpaa
der ikke er Tarif, uden Undtagelse til sidst, og at sætte
de saakaldte udrangende ind hvor de hører hjemme,
ligesom det vil være rigtigt at tilføje et "d" hvis
Formerne er daarlig.

verte

Hvorfor kaldes Forme udrangerede, naar de iøvrigt betegnes som gode, f. Eks. har du vist her i København været brug for en Amiata Form, som andre gelig ikke vist kaldes udrangeret.

Begiven, hvori Formene skal indføres, bliver sendt snart og maa hurtigst returneres; Aalborg maa helst selv indføre Formene, da mange Navne ikke læses saa godt af os, da vi ikke kender dem. Samtidig vil du blive sendt 1 Couponbog du skal benytte naar Forme afsendes.

Hermed 1 Bog

Med Højsættelse

Aktieselskabet

FREDERIKSBERG GLASVÆRK.

J. Frankenberg